



Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Nº 15/2023

1. LOCAL DA VISTORIA

Proprietário: Proprietário Paulo Roberto Pereira Júnior

Endereço: Rua Jatobá - Quadra 56 Lote 02

Bairro: Ouro Fino (Reserva Ibirapitanga)

Data da Vistoria: 06/01/2023

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE

Análise técnica realizada com a finalidade de avaliar situação de evidente inclinação de muro de arrimo de grande porte em divisa entre propriedades.

Trata-se de um muro com função de contenção, é possível analisar pelas imagens que provavelmente o método construtivo com ausência de dispositivo de drenagem adequada tenha ocasionado a sobrecarga após as fortes chuvas dos últimos dias, exercendo pressão no muro ocasionando perda de sustentação estrutural.

2.1 RISCO

Com base nas análises *in loco* é possível afirmar que há o **RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA E MATERIAL DOS MORADORES E TRANSEUNTES DO LOCAL**. Bem como a possibilidade de desabamento e de prejuízos estruturais. O **PERÍMETRO LOCAL ESTÁ INTERDITADO PARA QUALQUER FINALIDADE DE USO**.


João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil



Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



3. CONCLUSÃO:

A Defesa Civil de Santa Isabel/SP conclui através deste laudo técnico que diante dos fatos apresentados e do risco iminente, se faz necessária intervenção técnica e executiva em **CARÁTER DE EXTREMA URGÊNCIA**. O trabalho deverá ser executado por profissional habilitado, a fim de indicar a execução dos reparos adequados. Salienta-se que a liberação do ato de interdição será emitida após o fornecimento de Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo profissional da execução.

João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil



Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Imagem 1: Local em análise. Evidente inclinação.


João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil




Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



Imagem 2: Muro de arrimo de grande porte, risco iminente de desabamento. Local interditado. Linha de umidade contra barranco.


João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil




Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



Imagem 3: Local interditado pela Defesa Civil. Necessidade com urgência por intervenção técnica e executiva.


João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil



Paraíso da Grande São Paulo

MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
Paço Municipal Prefeito Joaquim Simão
Departamento de Proteção e Defesa Civil – DPDEC
Tel. (0XX11) 4656-1000 ramal 4011



Imagem 4: Evidente inclinação em muro de divisa.


João Victor Ribeiro Buosi
Eng. Coordenador da Defesa Civil